


واحد کنترل سرعت (گاورنر) سری ESD5500E

ESD5500E SERIES



SPEED CONTROL UNIT

واحد کنترل سرعت (گاورنر) سری ESD5500E

دستگاه کنترل سرعت سری ESD5500 قابلیت لازم جهت نصب در تابلوی کنترل یا تابلوی نصب شده بر روی موتور را دارد . چنانچه آب و رطوبت و یا شبیم امکان وارد شدن به تابلو کنترل و کنترلر را داشته باشد ، کنترلر را می بایستی بصورت عمودی نصب نموده تا امکان تخلیه مایعات از دستگاه وجود داشته باشد . همچنین دستگاه نباید در مجاورت حرارت زیاد قرار گیرد .

هشدار

جهت جلوگیری از صدمات انسانی و حفاظت موتور باید دستگاه حفاظت کننده سرعت بیش از حد موتور over speed بطور مستقل از سیستم کنترل سرعت نصب گردد . به هیچ عنوان به تنهایی به محرک سوخت سیستم کنترل سرعت بعنوان محافظ اعتماد ننمایید و می بایستی از یک سیستم قطع کننده ثانویه مانند سیستم شیر سوخت استفاده گردد .

سیم کشی

اتصالات الکتریکی (نحوه سیم کشی) در شکل شماره ۱ نمایش داده شده است . محرک سوخت و باطری به ترتیب به ترمینالهای A,B و E,F بوسیله سیم نمره ۱.۵mm² یا بزرگتر اتصال داده می شوند . چنانچه از سیم های بلند جهت اتصال استفاده می نمائید قطر سیم ها باید بزرگتر انتخاب شوند که این امر از افت ولتاژ درون سیم های رابطه جلوگیری می کند .

قطب مثبت باطری می بایستی از طریق یک فیوز 15A به ترمینال F متصل گردد .

سنسور مغناطیسی سرعت (Pickup) به ترمینالهای C,D متصل می گردد و سیم آن در تمام طول مسیر می بایستی بصورت تاییده (Twisted) و یا شیلد (Shield) (گردد بصورتیکه در شکل شماره ۱ نمایش داده شده است .

همچنین شیلد سیم سنسور مغناطیسی می بایستی از بدنه موتور نیز عایق گردد . در غیر اینصورت سیگنالهای ناخواسته به ورودی سنسور مغناطیسی اعمال می گردد . هنگامیکه موتور خاموش است می توان فاصله بین Pickup و دنده فلاپولیل را تنظیم نمود بطوریکه این فاصله نباید کمتر از 0.02 اینچ یا 0.45mm باشد .

راهنمای تنظیم گاورنر سری ESD5500E

جهت انجام این کار می توان سنسور را تا انتهای بسته بطوریکه با سطح دنده فلاپیول تماش پیدا کند سپس به اندازه 3/4 دور سنسور را باز کرده تا فاصله لازم فراهم گردد. ولتاژ خروجی سنسور سرعت در هنگام استارت موتور حداقل 1 ولت AC باشد.

تنظیمات قبل از راه اندازی موتور

تنظیمات پتانسیومترهای Gain و Stability و در صورت وجود پتانسیومتر خارجی Speed می بایستی در حد وسط وضعیت خود قرار داشته باشد.

تنظیمات موجود بر روی پتانسیومترهای ESD5500

Starting Fuel در حد ماکزیمم خود و در جهت حرکت عقربه های ساعت (بیشترین مقدار سوخت)

Speed Ramping در حد مینیمم در خلاف حرکت عقربه های ساعت (سریعترین حالت سرعت گیری)

استارت موتور

تنظیم سرعت اولیه دستگاه در کارخانه تقریبا "نزدیک به سرعت آرام (IDLE)" یا هر ز گرد معادل (1000HZ) فرکانس سنسور مغناطیسی انجام گرفته است با تغذیه کردن دستگاه با ولتاژ DC موتور را استارت زده در این هنگام محرک سوخت در حالت ماکزیمم خود قرار گرفته تا موتور استارت شود و سپس سیستم کنترل سرعت باید موتور را در حالت دور آرام Low Idle نگهدارد. چنانچه سرعت موتور در این حالت ناپایدار باشد با تنظیم پتانسیومترهای Gain و Stability در خلاف عقربه های ساعت دور موتور را به حالت پایدار می رسانیم.

تنظیم سرعت گاورنر

سرعت موتور با تنظیم پتانسیومتر Speed در جهت عقربه های ساعت افزایش می باید تنظیم سرعت بصورت ریموت از طریق اتصالات یک پتانسیومتر $5k\Omega$ به ترمینال های Speed Trim Control میسر می باشد. (مانند شکل شماره ۱)

عملکرد گاورنر

هنگامیکه موتور در دورنامی و بی بار می باشد . تنظیمات ذیل را می توان بر روی گاورنر انجام دارد.

الف) پتانسیومتر Gain را در جهت عقربه های ساعت گردانده تا موتور ناپایدار شود سپس بطور

آرام پتانسیومتر Gain را در خلاف عقربه های ساعت چرخانده تا مجدداً دور موتور پایدار شود .

جهت جلوگیری از تنظیم دور موتور در نقاط بحرانی پس از پایدار شدن دور موتور کمی بیشتر

پتانسیومتر Gain را در خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید .

ب) پتانسیومتر Stability را در جهت عقربه های ساعت گردانده تا موتور ناپایدار شود سپس بطور

آرام پتانسیومتر Stability را در خلاف عقربه های ساعت گردانده تا مجدداً دور موتور پایدار شود

جهت جلوگیری از تنظیم دور موتور در نقاط بحرانی پس از پایدار شدن دور موتور کمی بیشتر

پتانسیومتر Stability را در خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید .

چنانچه ناپایداری دور موتور تصحیح نگردد و یا به تنظیمات بیشتری جهت پایداری دور موتور احتیاج

می باشد . به قسمت رفع عیوب سیستم مراجعه نمایید .

تنظیم مقدار سوخت در هنگام استارت

دود خارج شده از اگزووز در هنگام استارت موتور را می توان با انجام تنظیمات ذیل به حداقل رساند .

۱- با اتصال ترمینالهای G و M به یکدیگر موتور را در حالت IDLE قرار دهید .

۲- با تنظیم پتانسیومتر IDLE سرعت موتور در پایین ترین حد ممکن قرار دهید .

۳- پتانسیومتر Starting Fuel را در خلاف عقربه های ساعت گردانده تا دور موتور شروع به

کاهش کند سپس پتانسیومتر Starting Fuel را در جهت عقربه های ساعت گردانده تا دور

IDLE به مقدار مطلوب خود برسد .

۴- موتور را خاموش نمایید .

راهنمای تنظیم گاورنر سری ESD5500E

اکنون یکی از دو شیوه کاری ذیل را برای گاورنر ESD5500 میتوانید انتخاب نمایید
روش اول) موتور را روشن نموده تا مستقیماً به دور نرمال خود برسد .

روش دوم) موتور را با سرعت IDLE روشن نموده و قبل از اینکه به دور نرمال برسد برای مدت زمانی در این دور نگهدارید . در این روش نحوه استارت موتور جدا شده و هر قسمت را می توان برای ایجاد کمترین دود بهینه سازی نمود .

تنظیم گاورنر در روش اول

ابتدا اتصال بین G و M را قطع کرده و موتور را استارت کنید پتانسیومتر Speed Ramping تنظیم نموده تا کمترین مقدار دود در هنگام رسیدن سرعت موتور از IDLE به سرعت نامی از اگزوژ خارج شود چنانچه دود خارج شده از اگزوژ در هنگام استارت بیش از حد باشد می بایستی پتانسیومتر Starting Fuel را کمی در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و چنانچه مدت زمان روشن شدن طولانی گردد پتانسیومتر Starting Fuel را کمی در جهت عقربه های ساعت بگردانید .

تنظیم گاورنر در روش دوم

اتصال بین ترمینالهای G و M را بوسیله یک سوئیچ برقرار نمایید که معمولاً این عمل را می توان با سوئیچ فشنگی روغن انجام دادسپس موتور را روشن نموده و در صورتیکه دود خروجی اگزوژ در هنگام استارت زیاد بود نیاز است تا پتانسیومتر Starting Fuel را در خلاف عقربه های ساعت مقداری بچرخانید و اگر زمان راه اندازی خیلی زیاد باشد مجدداً پتانسیومتر Starting Fuel را به آرامی در جهت عقربه های ساعت بچرخانید . هنگامی که سوئیچ اتصال بین M و G بعد از روشن شدن باز شد پتانسیومتر Speed Ramping را تغییر دهید تا کمترین مقدار دود هنگام تغییر دور موتور از حالت IDLE به دور نامی از اگزوژ خارج شود .

تنظیم سرعت هرزگرد (IDLE)

چنانچه سرعت IDLE با توجه به توضیحاتی که در قسمت تنظیمات سوخت در هنگام راه اندازی داده تنظیم نشده باشد می‌توان با اتصال یک کلید به ترمینالهای IDLE این کار را انجام داد بطوریکه پس از روشن کردن موتور و بستن این کلید با پتانسیومتر IDLE دور موتور مورد نظر را می‌توان تنظیم نمود و سرعت IDLE با چرخاندن پتانسیومتر مربوطه در جهت حرکت عقربه های ساعت اضافه می‌شود. زمانی که موتور در حالت IDLE قرار دارد سیستم کنترل سرعت با اعمال DROOP به گاورنر باعث پایداری دور موتور می‌گردد.

عملکرد Speed Droop

معمولًا جهت پارالل کردن موتورهای که ژنراتور را بحرکت در می آورند استفاده می‌شود. با اتصال یک کلید به ترمینالهای k و L می‌توان با تغییرات پتانسیومتر مربوطه مقدار Droop را تغییر داد که این مقدار با چرخاندن پتانسیومتر در جهت عقربه های ساعت زیاد می‌شود که در این حالت سرعت موتور با افزایش میزان بار کاهش می‌یابد درصد تغییرات Droop بر پایه تغییرات جریان Actuator از حالت بدون بار به بار کامل می‌باشد. بوسیله سیستم کنترل Droop داخلی می‌توان به طیف وسیعی از Droop دست یافت و محدوده بالای ۱۰٪ غیر معمول می‌باشد و چنانچه نیاز به مقدار بالاتر یا پائین تر از محدوده تعیین شده نیاز باشد، لطفاً با کارخانه سازنده مشورت نمائید. پس از تنظیم محدوده Droop محدود سرعت گاورنر نیز می‌بایستی تنظیم مجدد گردد. در این حالت سرعت موتور را اندازه گیری نموده و در صورت نیاز تنظیم مجدد سرعت را انجام دهید.

ورودیهای جانبی

ورودی AUX در ترمینال N، سیگالهای ورودی را از واحدهای تقسیم بار (Load Sharing)، سنکرونایزر و سایر سیستمهای جانبی گاورنر قبول می‌کند. تجهیزات جانبی GAC مستقیماً به این ترمینال وصل می‌شوند. بدلیل حساس بودن این ورودی، پیشنهاد می‌گردد جهت اتصال تجهیزات به این ترمینال از سیم شیلد دار استفاده نمایید.

راهنمای تنظیم گاورنر سری ESD5500E

اگر تنها از سنکرونایزر اتوماتیک استفاده و از مازول مقسم با (Load Sharing) استفاده نمی نمایید، باید یک مقاومت ۳ مگا اهم ما بین ترمینال N و P نصب نمایید تا سطح ولتاژ بین گاورنر و سنکرونایزر هماهنگ گردد.

هنگامیکه یک وسیله جانبی به ترمینال N وصل گردد، سرعت کاهش می باید و باید تنظیمات سرعت مجدد تنظیم گردد. هنگامیکه در انتهای رنج فرکانسی گاورنر کار می کنید، نیاز به یک جامپر یا منظم کننده فرکانس (Frequency Trim) مابین ترمینال G و J دارد، این امر باعث افزایش رنج فرکانس گاورنر به بالاتر از 7000Hz می شود.

تغذیه تجهیزات جانبی

خروجی ۱۰ ولت موجود در ترمینال P، میتواند جهت تغذیه تجهیزات جانبی GAC استفاده گردد. ماکریسم جریان قابل استفاده از این خروجی ۲۰ میلی آمپر می باشد، زمین این خروجی ترمینال G میباشد.

احتیاط: اتصال کوتاه مابین این دو ترمینال میتواند باعث آسیب دیدن گاورنر گردد

رنج وسیع تغییرات سرعت بصورت ریموت

توسط گاورنر سری ESD5500E می توان کنترل سرعت بصورت ریموت را ساده و موثر انجام داد. توسط یک پتانسیومتر ساده می توان سرعت موتور را در یک رنج مشخص به راحتی تغییر داد. رنج سرعت مورد نیاز را مشخص نمایید و پتانسیومتر مربوط به آن را از جدول ۱ انتخاب نمایید. اگر رنج دقیق مورد نیاز خود را نیافرید، رنج بالاتر پتانسیومتر را انتخاب نمایید، یک مقاومت میتواند همراه پتانسیومتر جهت بدست اوردن رنج دقیق مورد نیاز شما نصب گردد. پتانسیومتر را همانند دیاگرام ۲ نصب نمایید.


به منظور پایدار ماندن موتور در حداقل سرعت تنظیمی، مقدار کمی DROOP میتواند اضافه گردد. در حداکثر سرعت تنظیمی عملکرد گاورنر ممکن است نزدیک سرعت سنکرون (Isochronous) بدون توجه به تنظیمات DROOP باشد. جهت اطلاعات بیشتر جهت تنظیم دقیق سرعت مورد نیاز خوبیش با واحد فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

مقدار پتانسیومتر جهت سرعتهای مختلف

| مقدار پتانسیومتر | رنج سرعت |
|------------------|----------|
| 1 K | 900 Hz |
| 5 K | 2400 Hz |
| 10 K | 3000 Hz |
| 25 K | 3500 Hz |
| 50 K | 3700 Hz |

دیاگرام ۲


DIAGRAM 2.



*Select Proper Potentiometer Value from Table 1.

راهنمای تنظیم گاورنر سری ESD5500E

DIAGRAM 1. ESD5500E Series Wiring Diagram and Outline



(SYSTEM TROUBLESHOOTING)سیستم کار نمیکند

اگر گاورنر عمل نمیکند، اعمال ذکر شده در جدول ذیل ممکن است عیب را مشخص نماید. به جهت مثبت و منفی تغذیه گاورنر توجه نمایید. ممکن است عیب از سیم کشی Actuator باشد لطفاً بروشور مربوط به آن را مطالعه نمایید.

| مرحله | ترمینالها | کار کرد نرمال | دلایل احتمالی کار کرد غیر نرمال |
|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ | F(+),F(-) | ولتاژ تغذیه باتری (۱۲ یا ۲۴ ولت) | ۱- ولتاژ DC باتری وصل نشده ، فیوز مربوطه را چک نمایید ۲- ولتاژ باتری ضعیف است ۳- سیم کشی اشتباه است |
| ۲ | C,D | حداقل ۱ VAC RMS در هنگام استارت زدن | ۱- فاصله میان سنسور PICK UP و دنده های فلاپریل زیاد است. فاصله آن را چک نمایید ۲- سیم کشی PICKUP صحیح می باشد ، مقاومت بین ترمینالهای C,D باید ۳۰ تا ۱۲۰۰ اهم باشد ۳- سنسور PICK UP معیوب است |
| ۳ | P(+),G(-) | تغذیه داخلی 10 VDC | ۱- در ترمینال P اتصال کوتاه صورت گرفته (این امر ممکن اس باعث معیوب شدن دستگاه گردد) ۲- گاورنر معیوب است |
| ۴ | A(-),F(+) | الی 2VDC هنگام استارت زدن | ۱- تنظیمات سرعت خیلی پایین انجام گرفته است ۲- اتصال کوتاه/ باز در سیم کشی Actuator ۳- گاورنر معیوب است ۴- Actuator معیوب است ، بروشورهای مربوطه را مطالعه نمایید |

راهنمای تنظیم گاورنر سری ESD5500E

در صورتیکه عملکرد گاورنر ضعیف است، تستهای ذیل را انجام دهید.

| غایب | تست | ایراد احتمالی |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرعت موتور بیش از حد | استارت نزنید، تغذیه DC را به گاورنر متصل نمایید | <p>-1 در حالت ماکریم گاز فرار گیرد، سپس PICK UP را از ترمینال C,D قطع نمایید.</p> <p>اگر Actuator هنوز در حالت ماکریم گاز است، برد گاورنر معیوب است</p> <p>اگر Actuator در حالت مینیمم گاز است، سیگنال PICK UP اشتباه است، سیگنال خروجی PICK UP را برسی نمایید</p> |
| Actuator بصورت کامل تحریک نمی گردد | بصورت دستی سرعت موتور را در حالت موردنظر خود فرار دهید، ولتاژ DC مابین ترمینال A(-) و F(+) را ببروی گاورنر اندازه بگیرید | <p>-1 اگر ولتاژ خوانده شده بین 1,2 VDC است</p> <p>الف) تنظیمات سرعت بالاتر از حد مطلوب است ب) برد گاورنر معیوب است</p> <p>-2 اگر ولتاژ خوانده شده بالاتر از 2VDC باشد</p> <p>الف) محدودیت حرکت Actuator و یا اتصالات مربوط به آن</p> <p>-3 اگر ولتاژ خوانده شده کمتر از 1 VDC است</p> <p>الف) برد گاورنر خراب است</p> <p>-4 مقدار GAIN خیلی کم است</p> |
| برای باتری 12V اگر ولتاژ کمتر از 7V و برای باتری 24V اگر ولتاژ کمتر از 14V باشد اقدام به تعویض باتری نمایید | ولتاژ باتری را در هنگام استارت زدن اندازه گیری نمایید | <p>-1 اگر ولتاژ کمتر از 7V و برای باتری 24V اگر ولتاژ کمتر از 14V باشد اقدام به تعویض باتری نمایید</p> |
| سرعت موتور پایین تر از حد مطلوب می ماند | موقتا ترمینال A,F را به هم متصل نمایید، Actuator تا حد اکثر حالت خود باید تحریک گردد | <p>-1 سیم کشی Actuator یا باتری اشتباه است</p> <p>-2 محدودیت حرکت Actuator و یا اتصالات مربوط به آن</p> <p>-3 معیوب است، بروشور مربوطه را مطالعه نمایید</p> <p>-4 فیوز محافظه معیوب است، وهمچنین سیمهای مربوطه را از لحاظ اتصال کوتاه برسی نمایید</p> |

عیب یابی سیستم (SYSTEM TROUBLESHOOTING)

سیگنال خروجی سنسور PICK UP در حد مطلوب نیست

یک سیگنال خروجی قوی توسط سنسور PICK UP، کم و زیاد شدن پالسها را بخوبی نشان میدهد. گاورنر با ولتاژ خروجی PICK UP به مقدار 0.5V RMS به خوبی کار میکند. جهت کار کرد مطلوب گاورنر، سطح ولتاژ خروجی 3V RMS با بیشتر از آن پیشنهاد میگردد. این ولتاژ را میتوانید در ترمینال C,D اندازه گیری نمایید.

دامنه ولتاژ خروجی PICK UP با کم کردن فاصله سر سنسور با دندانه های فلاپویل افزایش خواهد یافت. فاصله ذکر شده نباید از 0.45 mm کمتر باشد. در حالتیکه موتور خاموش است پس از رسیدن سنسور به دندانه های فلاپویل آن را ۳/۴ دور باز کنید تا به فاصله مطلوب دست یابید.

ناپایداری

بحث ناپایداری در یک سیستم کنترل سرعت حلقه بسته به دو بخش عمدۀ تقسیم میگردد.
پریودیک، بصورت یک موج سینوسی وبا یک مقدار منظم.

غیر پریودیک، بصورت یک موج اتفاقی سرگردان یا یک رویداد انحرافی از یک باند در حالت ماندگار که بدون هیچ دلیل آشکاری رخ میدهد.

سویچ C1 در گاورنر ESD5500E، "Lead Circuit" را کنترل می نماید. حالت نرمال آن ON است. در صورتیکه ناپایداری سریع در سیستم دارید آن را به حالت OFF ببرید.

سویچ C2 یک مدار تکمیلی را در گاورنر ESD5500E کنترل می نماید. این مدار جهت حذف رفتار ناپهنجار گاورنر که بدلیل یک اتصال بسیار قابل انعطاف یا فرسوده مایین موتور و ژنراتور رخ میدهد، طراحی شده است. حالت نرمال آن OFF است، در صورتیکه رفتار ناپهنجار سریع در عملکرد گاورنر دیده میشود آن را به حالت ON ببرید. نوع پریودیک میتواند به حالت ناپایداری سریع و آهسته تقسیم گردد. ناپایداری سریع با فرکانس ۳اهرتز یا بصورت نامنظمی سرعت و معمولاً بصورت

لغزش (Jitter) می باشد. ناپایداری آهسته کمتر از ۳ هرتز میباشد، که میتواند خیلی آهسته و گاهی اوقات شدید باشد.

اگر ناپایداری سریع رخ دهد این امر نوعاً پاسخ به اختراق موتور است، افزایش سرعت موتور باعث بیشتر شدن فرکانس ناپایداری موتور وغیره میگردد. در این مورد کلید C1 را در حالت OFF قرار دهید این عمل باعث کاهش حساسیت گاورنر به سیگنالهای فرکانس بالا خواهد شد. جهت بهبینه شدن عملکرد گاورنر GAIN و STABILITY را مجدداً تنظیم نمایید.

در صورتیکه ناپایداری همچنان وجود دارد فبرداشت اتصال بین E1, E2 میتواند به پایدار شدن موتور کمک نماید که محل قرار گرفتن آن در دیاگرام ۱ نمایش داده شده است. جهت کار کرد بهبینه موتور مجدداً GAIN و STABILITY را تنظیم نمایید. تداخل سیگنالهای قوی الکتریکی نیز ممکن است سبب ناپایداری گردد. با تری شارژر یا هر وسیله الکتریکی دیگر اطراف گاورنر را خاموش نمایید تا ناپایداری تر بین می رود.

ناپایداری آرام میتواند دلایل بسیاری داشته باشد. معمولاً با تنظیم نمودن GAIN و STABILITY این مشکلات مرتفع میگردد، در غیر این صورت میتوان "Dead Time Compensation" را تغییر داد. این امر با وصل نمودن یک خازن به پایه های E2, E3 (منفی خازن به E2 متصل گردد) که دیاگرام ۱ مکان قرار گیری آن را نشان داده است، انجام پذیر میباشد. ظرفیت خازن را ۱۰mfd انتخاب نمایید و این ظرفیت را آنقدر افزایش دهید تا ناپایداری نمایان گردد. کار کرد سیستم کنترل با پیروی از این روش بهبینه خواهد شد.

در صورتیکه ناپایداری آرام با روش ذکر شده فوق از بین نرفت، کار کرد سیستم سوخت رسانی و موتور را بررسی نمایید. سیستم سوخت رسانی را از لحاظ اتصالات، وجود اصطکاک بالا یا اتصالات ضعیف بررسی نمایید. این اعمال را حتماً هنگامیکه موتور در حال کار میباشد انجام دهید. همچنین ناهماهنگی میان کاربراتور و انزکتورهای سوخت میتواند قدرت کار کرد موتور را تغییر دهد. این امر باعث اختلال در سیستم کنترل، خارج از گستره عملکرد گاورنر خواهد شد. افزایش DROOP میزان کم باعث پایدار شدن سیستم جهت رفع عیب خواهد شد.

راهنمای تنظیم گاورنر سری ESD5500E

نایابداری غیر پریودیک باید به تغییرات GAIN پاسخ بدهد. اگر با افزایش GAIN نایابداری زیاد شود در اینصورت ممکن است مشکل مربوط به موتور شود.

میزان بالاتر GAIN این امکان را به گاورنر میدهد که پاسخش سریعتر باشد و در نتیجه اختلالات را تصحیح نماید.

سیستم سوخت رسانی را بازدید نمایید ممکن است اختلالی در این سیستم وجود داشته باشد یا ممکن است بدلیل تغییرات بار بروی ژنراتور ولتاژ رگلاتور احتیاج به تنظیم داشته باشد. اگر اهرم سوخت اختلال کمی دارد و کار کرد آن سریع میباشد، کلید C1 را به حالت OFF ببرید این امر باعث پایدار شدن سیستم خواهد شد.

اگر موفق به حل مشکل نایابداری سیستم نشیدید با ما جهت رفع این مشکل تماس حاصل فرمایید. به منظور رعایت استانداردهای مطرح شده توسط GAC و همچنین کار کرد مطلوب دستگاه، نصابان این سیستم باید موارد ذکر شده ذیل را رعایت نمایند:

۱- گاورنر باید بروی یک پایه آهنی نصب گردیده و با ۴ عدد پیچ کاملا ثابت شود که اتصال مثبت الکتریکی مابین بدنه گاورنر و پایه آن به خوبی برقرار گردد. میتوانید جهت انجام این کار از قطعه PL128 ارائه شده توسط GAC استفاده نمایید.

۲- اتصال سنسور PICK UP به گاورنر باید از طریق کابل شیلد همانطور که در شکل نشان داده شده است، برقرار گردد.

۳- کلیه کابلهای شیلدی که به گاورنر متصل میشوند باید روکش شیلد آنها به ترمینالی که بروی گاورنر تعییه شده وصل گردد

۴- توصیه میشود جهت اتصال Actuator به گاورنر از کابل شیلد استفاده نمایید تا از نوسانهای کوچکی که در اثر ولتاژهای قوی گذرا رخ میدهد جلوگیری گردد، ممکن است در صورت رعایت ننمودن این امر باعث اختلالات کوچکی در عملکرد گاورنر گردد. توجه داشته باشید که هیچگونه خطای را در سیستم نباید تجربه نمود.

۵- نصب کنندگان سیستم باید دیاگرام سیم کشی سیستم را به خوبی مطالعه نمایند تا از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری گردد.